專家指廁所排氣管改動無密封易播毒

12/2/2020 10:25

黃敬(左)表示改動排氣管前必須事先找專業人士視察.何嘉駿攝

1 / 1

青衣長康邨康美樓居民懷疑自行改動座廁排氣管而染上新型冠狀病毒. 管綫專業學會前會長黃敬表示, 一旦排氣管被改動而無密封, 糞渠就無法把臭氣排走, 有毒的空氣將會存在洗手間內, 如果再開抽氣扇, 就會形成對流效果, 將有毒空氣扯起, 令住戶容易受感染.

黃敬出席本台節目時表示, 一般喉管壽命有大約30年, 建築設計受屋宇條例規管, 住戶是毋須改動喉管, 但有人因風水問題或個人喜好而改動排氣管, 建議他們必須事先找工程師、 測量師等專業人士視察, 否則喉管密封得不好, 就會造成漏氣.

他又表示, 喉管老化亦可能會造成漏氣, 住戶可將肥皂水塗上喉管, 然後開抽氣測試, 一旦有起泡, 即代表管道有漏氣, 短期內可先用膠紙封好, 長期就應找工程人員修理.