



2020-02-13

香港文匯報訊（記者 文森）青衣長康邨康美樓有居於同一坐向的上下樓層住戶分別確診新冠肺炎，疑與喉管漏氣有關。香港管線專業學會原會長黃敬昨日指出，所有屋宇入伙前已在條例規管下，確保有排氣管的設計，一般管道壽命是30年至50年，市民在正常情況下都不用改動。而喉管的接駁位會隨着時間硬化而漏氣，若未能確定排氣管的安全，打開窗戶會比使用抽氣扇安全。

黃敬昨日在接受電台訪問時表示，排氣管有兩個功能，分別是排走臭氣和平衡空氣壓力。沖水馬桶是依靠壓力排走污水，渠管在沖廁快速排水時會產生真空的情況。若沒有排氣管平衡空氣壓力，住戶馬桶的水亦會被抽走，從而失去隔水的功能，充滿病菌的臭氣會從渠管散播到住戶家中。同時，若廁所正打開抽氣扇，更會形成對流作用，把渠管的臭氣扯出。

他強調，市民不應擅自改動排氣管，必須找合資格的技工將接駁位置密封，不能出現漏氣問題。市民亦要確認排氣管有沒有老化，因塑膠喉有機會硬化而漏氣。而所有屋宇入伙前已在條例規管下，確保有排氣管的設計，一般管道壽命是30年至50年，市民在正常情況下都不用改動。

黃敬表示，開啟抽氣扇的前提是已確保喉管完全密封，若未能確定排氣管的安全，打開窗戶比使用抽氣扇安全。雖然開窗做不到換氣的功能，但能產生對流作用。

他並指，除了廁所的U形排水管外，廚房亦有排水位，提醒市民需每日為廁所和廚房的排水位加水，因水分蒸發後便失去隔水的功能，病菌同樣會散播到住戶家中。