

港屋苑遍布「都市炸彈」

高雄發生罕見的氣體大爆炸，疑因洩漏丙烯引致，有不少地下氣體管道的香港亦籠罩「都市炸彈」驚魂。本港管綫專家指，香港對地下管道有嚴格規定，嚴禁工業氣體管道行經民居，但部分大型屋苑地下設有石油氣道，如管理不善亦有機會發生意外，他提醒市民如出現管道爆炸，切勿「八卦」走近觀察，隨時會因再次爆炸釀成悲劇。機電工程署則指，本港並無輸送丙烯的喉管，而輸送煤氣及石油氣的管道均有防漏標準，署方亦會定期巡查。



熱門:

- [升學顧問 減肥瘦身 海外升學](#)
- [課程 幼兒課程 電話系統](#)
- [市場推廣 婚紗攝影 網上商店](#)
- [禮品 花籃 核數](#)
- [商標 冷氣工程 英語](#)
- [興趣班 不織布袋 五金廢料](#)
- [會計 專業化妝 印刷](#)
- [脫髮 宣傳方法](#)

我的瀏覽記錄

[清除記錄](#)

東網電視

[更多新聞短片](#)



香港管綫專業學會主席黃敬指，高雄是次大爆炸主要涉及工業氣體管道，他指一般城市均不容許在民居地底設工業管道，但可能高雄設管道時該區仍未有人住，其後有民居遷入，又未有重新規劃管道，加上管道保養不善，以致出現意外。他估計，管道有機會被人鑿穿或自行破裂以致漏氣，前者可能因管道資料不全，後者則可能因管道老化及管理不善所致。



2004年7月
比利時南部城市阿特發生煤氣管道爆炸，逾十六人死約二百人傷。

美孚新邨杏花邨地底設石油氣管

黃敬續指，本港雖有不少地下管道，但情況與高雄有別，因本港不容許工業經住宅區，即使管道位置上增建了住宅，亦會進行管道改道。但他亦指出，仍有部分屋苑，如美孚新邨及杏花邨等，在地下設有石油氣管道，如保養不可能有爆炸危機。不過，黃敬認為，本港對於氣體管道監管嚴謹，釀成意外不大，加上煤氣較空氣輕，即使洩漏亦會被空氣稀釋。



2014年3月
美國紐約曼哈頓東哈林區發生氣體爆炸，造成八死逾七十人傷。



○六年牛頭角偉景樓地底煤氣爆炸，導致多人死傷。

全球近廿年油氣	
4月	南韓大邱市發生氣體爆炸，致逾百
3月	台灣高雄鎮興橋液化石油氣管爆炸
10月	尼日利亞德爾塔州一條破裂輸油
	燒死。
2月	科威特北部接近伊拉克邊境的帶
	火，造成四死、十七人傷。
7月	比利時南部城市阿特發生煤氣管
3月	美國三藩市機場附近發生地下天然
11月	美國馬薩諸塞州斯普林菲爾德市
	八人受傷。
11月	山東青島中石化黃濰輸油管罐

全球近廿年油氣爆炸列表

他提醒市民如遇喉管爆炸等情況，須盡快逃離現場，致電煤氣公司求助及報「即使爆咗一次，都唔好八卦走去睇，深圳曾有類似意外，第一次爆炸冇人傷，但冇人走埋去，再爆炸就炸傷人。」

本港機電署指，香港並無輸送丙烯的喉管，輸送煤氣及石油氣的管道亦受法管，煤氣公司及石油氣供應商均會根據氣體特性及管道物料，每年檢測管道六次查看有否洩漏氣體。煤氣公司設實時監測系統，可遙控關閉氣閥；石油應公司則每兩至三年進行管道壓力測試，即使有洩氣，管道亦有溢流閥自動供氣。

中華煤氣：定期巡查 管道不易腐蝕

中華煤氣指，煤氣較空氣輕，即使洩漏亦會升至大氣稀釋，煤氣公司會定期所有管道，最密每年六次；另外，煤氣地底管道常鋪設在馬路或人行道，與事業設施保持約三百毫米距離，煤氣管道主要是採用聚乙烯塑料製成，不易蝕。提供家用石油氣的香港蜆殼指，石油氣主要含丙烷及丁烷，佔逾百分之九，丙烯僅佔百分之零點一，而丙烷及丁烷兩種氣體並不易燃，爆炸機會較該公司亦定期檢查喉管。中石化（香港）指該公司無經營是次高雄意外的相品，經營石化產品時有嚴格監控。埃克森美孚香港指供應屋苑的石油氣系統期檢查，亦會規定代理商每天巡查石油氣庫。

本港過去亦曾發生煤氣爆炸事故，○六年四月牛頭角地底煤氣洩漏，氣體經污水渠流至附近偉景樓地下，先後發生兩次大爆炸，大廈電梯大堂炸出一公巨洞，一名老婦跌入洞底喪生，另外一人留醫十多日後亦傷重不治，造成至死九傷。