

2014年8月8日星期五 北京 晴 8°C~-3°C 七天预报

Search bar and navigation input fields.

图片 言论 港闻 两岸 国际 专题	综合 股市 楼市 公司	香港 两岸 国际 图库	综合 NBA 马经 波经	旅游 美食天下 养生 生活法宝
--	--	--	---	--



領先一步 關注天下

成報 —— 敢說真話的報紙

[首页](#) > [新闻](#) > [要闻](#) > 正文

本港無輸送「丙烯」地下管用煤氣石油氣爆炸機會極微

2014-08-02 01:47:00 来源:

核心提示：高雄發生連環大爆炸，機電工程署回覆《成報》查詢時稱，香港並沒有輸送氣體「丙烯」的地下管道，而煤氣公司和石油氣供應商均會分別有實時和定期的監測和壓力測試，確保管道運作安全。香港管箎專業學會會長黃敬向本報稱，本港發生類似事故的機會極微，因為煤氣和石油氣至少與空氣一樣重，甚至更輕，較難積聚，故除非洩漏時隨其他管道進入密封空間，否則根本達不到爆炸點的濃度。記者姚嘉華報道香港2006年曾經發生類似的事故，牛頭角偉景樓當時有人嗅到煤氣味，以為是馬路的沙井漏煤氣，消防員一直在大廈外射水，但洩漏的煤氣沿污水渠滲入偉景樓大堂積聚，數小時後大堂爆炸，造成兩死九傷。至於行政長官梁振英就高雄發生氣體爆炸事件造成多人傷亡，向遇難者表示哀悼，並對他們的家屬致以深切慰問。



高雄發生連環大爆炸，機電工程署回覆《成報》查詢時稱，香港並沒有輸送氣體「丙烯」的地下管道，而煤氣公司和石油氣供應商均會分別有實時和定期的監測和壓力測試，確保管道運作安全。香港管箎專業學會會長黃敬向本報稱，本港發生類似事故的機會極微，因

為煤氣和石油氣至少與空氣一樣重，甚至更輕，較難積聚，故除非洩漏時隨其他管道進入密封空間，否則根本達不到爆炸點的濃度。記者姚嘉華報道

香港2006年曾經發生類似的事故，牛頭角偉景樓當時有人嗅到煤氣味，以為是馬路的沙井漏煤氣，消防員一直在大廈外射水，但洩漏的煤氣沿污水渠滲入偉景樓大堂積聚，數小時後大堂爆炸，造成兩死九傷。

港塑料管漏氣機會率低

儘管如此，機電工程署強調，本港並沒有輸送氣體「丙烯」的地下管道，而本港主要採用煤氣和石油氣，受《氣體安全條例》嚴格規管，確保氣體供應設施的設計、使用和保養的安全。署方稱，煤氣公司和石油氣供應商會根據氣體特性及壓力、管道物料和直徑大小，每年用儀器沿管道進行一至六次探測，檢查管道有否出現洩漏，而且煤氣公司設有實時監測管道網絡系統，確保管道運作安全，而石油氣供應公司則每兩至三年為管道進行壓力測試，確保管道結構安全。如果發生大量氣體洩漏，煤氣公司的實時監測管道網絡系統可遙控關閉氣閥，停止氣體輸送，而石油氣供應網絡亦設有溢流閥，會自動停止氣體供應。

煤氣公司亦謂，本港的地下喉管是由聚乙烯製造，屬於塑料管道，不會生鏽，故出現漏氣的機會率很低，而且該公司會定期巡查，亦設有控制中心，監測全港調壓站的氣壓有否出現不正常情況。

香港管箎專業學會會長黃敬表示，本港發生類似高雄的爆炸意外機會極微。因為香港並無輸送丙烯的管道，只有石油氣和煤氣管道，而煤氣的成分比空氣輕，除非洩漏時隨其他管道進入密封空間無法宣洩，否則煤氣會流入空氣中，或透過泥土滲上地面揮發掉，達不到爆炸點的濃度，不會造成爆炸。至於石油氣就和空氣一樣輕，同樣一旦流入空氣中，也會輕易被風吹散。

高雄暫無港人求助個案

另外，本港入境事務處稱，獲悉高雄大爆炸後，已即時透過香港經濟貿易文化辦事處（台灣）了解情況。直至截稿前，入境處表示，並未接獲港人求助，並會繼續與經貿文辦保持聯繫，密切留意事態發展。

香港旅遊業議會總幹事董耀中回覆本報查詢時稱，事發時約有20個香港旅行團在高雄，合共接近500人，昨天會再有10團、約200人出發至高雄，但暫時未掌握在高雄的自由行人數。他表示，議會暫時未收到有旅行社透露團友受高雄爆炸事件影響。他認為，由於事發地點遠離旅遊景點，加上爆炸在深夜發生，相信旅客受事件影響的機會較小。

至於行政長官梁振英就高雄發生氣體爆炸事件造成多人傷亡，向遇難者表示哀悼，並對他們的家屬致以深切慰問。